

VAEFUSION® S

Solvant pour le soudage de la membrane VAEPLAN

Description : VAEFUSION S est un produit à base de THF (tétrahydrofurane)

Application : VAEFUSION S est utilisé pour souder les joints.
Hautement inflammable
Temps de séchage : 5 heures avant le test de la pointe
et 24 heures avant le test de pelage
Température d'application 10 - 30°C
Consommation : 15-20 ml/m

Emballage : bidons de 1 litre et 3 litres

Caractéristiques techniques :

Couleur :	neutre
Odeur :	ether-acétone
Point d'éclair :	- 20°C
Point d'ébullition :	66,5°C
Viscosité :	
Limites d'explosion (LEL, UEL) :	LEL : 1,5 vol%
	UEL : 12 vol%
Densité :	0,8892 g/cm ³ (@ 20°C)

Stockage : La durée de conservation du VAEFUSION S est de 12 mois, dans son emballage d'origine fermé.
Il doit être stocké dans un endroit sec et frais, entre 10°C et 20°C, à l'abri des rayons du soleil et du gel aussi bien lors du stockage que sur chantier.

Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.
Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en oeuvre du Cahier des Clauses Techniques VAEPLAN en vigueur.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

IMPERBEL sa/nv

Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
☎ 02 334 87 00
Fax: 02 378 14 69
E-mail: info@derbigum.com

WWW.DERBIGUM.BE

VAEPLAN®

Mode d'emploi

Au préalable

Avant toute application, il est nécessaire de lire les fiches de sécurité du produit ainsi que les recommandations d'usage et consignes de sécurité, même si les produits ne sont pas classifiés.

Préparation

Les recouvrements à souder doivent être exempts de salissure, poussière, huile, graisse et eau.

Le nettoyage de la surface peut uniquement être effectué à l'aide d'un chiffon propre et si nécessaire, du VAECLEAN ; en cas de fortes salissures, utiliser de l'eau et du savon.

En cas de températures basses, il se peut qu'il soit nécessaire de préchauffer la membrane avec un pistolet à air chaud avant utilisation du VAEFUSION S.

Application

Appliquer VAEFUSION S régulièrement entre le recouvrement en pressant le flacon-brosse approprié ou un outil d'application automatique. Immédiatement après, presser légèrement la soudure avec un rouleau presseur.

L'excès de VAEFUSION S sur le recouvrement devrait s'évaporer naturellement.

Après utilisation, bien fermer le bidon. VAEFUSION S doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri du soleil et de la pluie.